

於2024年3月31日或之前處理根據第28條發出而未獲遵從的渠務修葺令／勘测令的目標

目標	未獲遵從命令數目	截至	狀況												
			累積已處理命令 ¹ 的數目及百分率												
			3月 23	4月 23	5月 23	6月 23	7月 23	8月 23	9月 23	10月 23	11月 23	12月 23	1月 24	2月 24	3月 24
有關處理於2020 ² 年或之前發出的命令：															
(i) 處理於2007年發出而未獲遵從的所有命令：	266	31/3/2008	266 (100.0%)	266 (100.0%)	266 (100.0%)	266 (100.0%)	266 (100.0%)	266 (100.0%)	266 (100.0%)	266 (100.0%)	266 (100.0%)	266 (100.0%)	266 (100.0%)	266 (100.0%)	266 (100.0%)
(ii) 處理於2008年發出而未獲遵從的所有命令：	296	31/3/2009	291 (98.3%)	291 (98.3%)	291 (98.3%)	291 (98.3%)	291 (98.3%)	291 (98.3%)	291 (98.3%)	291 (98.3%)	291 (98.3%)	291 (98.3%)	291 (98.3%)	291 (98.3%)	291 (98.3%)
(iii) 處理於2009年發出而未獲遵從的所有命令：	352	31/3/2010	349 (99.1%)	349 (99.1%)	349 (99.1%)	349 (99.1%)	349 (99.1%)	350 (99.4%)	350 (99.4%)	350 (99.4%)	350 (99.4%)	350 (99.4%)	350 (99.4%)	350 (99.4%)	350 (99.4%)
(iv) 處理於2010年發出而未獲遵從的所有命令：	420	31/3/2011	419 (99.8%)	419 (99.8%)	419 (99.8%)	419 (99.8%)	419 (99.8%)	419 (99.8%)	419 (99.8%)	419 (99.8%)	419 (99.8%)	419 (99.8%)	419 (99.8%)	419 (99.8%)	419 (99.8%)
(v) 處理於2011年發出而未獲遵從的所有命令：	264	31/3/2012	259 (98.1%)	259 (98.1%)	259 (98.1%)	260 (98.5%)	260 (98.5%)	261 (98.9%)	261 (98.9%)	261 (98.9%)	261 (98.9%)	261 (98.9%)	261 (98.9%)	261 (98.9%)	261 (98.9%)
(vi) 處理於2012年發出而未獲遵從的所有命令：	252	31/3/2013	244 (96.8%)	244 (96.8%)	244 (96.8%)	244 (96.8%)	244 (96.8%)	246 (97.6%)	246 (97.6%)	246 (97.6%)	246 (97.6%)	246 (97.6%)	246 (97.6%)	246 (97.6%)	246 (97.6%)
(vii) 處理於2013年發出而未獲遵從的所有命令當中的95%：	228	31/3/2014	211 (92.5%)	211 (92.5%)	211 (92.5%)	211 (92.5%)	212 (93.0%)	213 (93.4%)	214 (93.9%)	215 (94.3%)	215 (94.3%)	215 (94.3%)	217 (95.2%)		
(viii) 處理於2014年發出而未獲遵從的所有命令當中的	190	31/3/2015	165 (86.8%)	168 (88.4%)	169 (88.9%)	171 (90.0%)	174 (91.6%)	174 (91.6%)	174 (91.6%)	174 (91.6%)	174 (91.6%)	174 (91.6%)	174 (91.6%)	174 (91.6%)	174 (91.6%)
(ix) 處理於2015年發出而未獲遵從的所有命令當中的95%：	203	31/3/2016	192 (94.6%)	192 (94.6%)	194 (95.6%)	194 (95.6%)	196 (96.6%)	197 (97.0%)	197 (97.0%)	197 (97.0%)	197 (97.0%)	197 (97.0%)	197 (97.0%)	197 (97.0%)	197 (97.0%)
(x) 處理於2016年發出而未獲遵從的所有命令當中的95%：	208	31/3/2017	182 (87.5%)	182 (87.5%)	183 (88.0%)	185 (88.9%)	186 (89.4%)	187 (89.9%)	187 (89.9%)	190 (91.3%)	190 (91.3%)	190 (91.3%)	190 (91.3%)	190 (91.3%)	190 (91.3%)
(xi) 處理於2017年發出而未獲遵從的所有命令當中的95%：	281	31/3/2018	255 (90.7%)	255 (90.7%)	257 (91.5%)	257 (91.5%)	258 (91.8%)	259 (92.2%)	261 (92.9%)	261 (92.9%)	262 (93.2%)	262 (93.2%)	262 (93.2%)	262 (93.2%)	262 (93.2%)
(xii) 處理於2018年發出而未獲遵從的所有命令當中的95%：	342	31/3/2019	309 (90.4%)	309 (90.4%)	309 (90.4%)	310 (90.6%)	310 (90.6%)	312 (91.2%)	314 (91.8%)	316 (92.4%)	319 (93.3%)	319 (93.3%)	319 (93.3%)	319 (93.3%)	319 (93.3%)
(xiii) 處理於2019年發出而未獲遵從的所有命令當中的	352	31/3/2020	246 (69.9%)	246 (69.9%)	248 (70.5%)	248 (70.5%)	249 (70.7%)	249 (70.7%)	251 (71.3%)	252 (71.6%)	254 (72.2%)	255 (72.4%)	255 (72.4%)	255 (72.4%)	255 (72.4%)
(xiv) 處理於2020年發出而未獲遵從的所有命令當中的	707	31/3/2021	335 (47.4%)	344 (48.7%)	345 (48.8%)	347 (49.1%)	348 (49.2%)	359 (50.8%)	361 (51.1%)	366 (51.8%)	367 (51.9%)	370 (52.3%)	370 (52.3%)	370 (52.3%)	370 (52.3%)
(xv) 處理於2021年發出而未獲遵從的所有命令當中的40%：	7157	31/3/2022	2233 (31.2%)	2260 (31.6%)	2294 (32.1%)	2352 (32.9%)	2388 (33.4%)	2435 (34.0%)	2478 (34.6%)	2697 (37.7%)	2875 (40.2%)	2934 (41.0%)	2934 (41.0%)	2934 (41.0%)	2934 (41.0%)
(xvi) 處理於2022年發出而未獲遵從的所有命令當中的	3829	31/3/2023		51 (1.3%)	104 (2.7%)	183 (4.8%)	252 (6.6%)	345 (9.0%)	471 (12.3%)	777 (20.3%)	936 (24.4%)	997 (26.0%)	997 (26.0%)	997 (26.0%)	997 (26.0%)

¹有關命令是透過業主自願遵從、屋宇署作出檢控行動或採取其他執法行動例如由政府承建商修葺欠妥排水管而得以“處理”。已處理的命令數目包括少數因業權轉變等理由而被取代或撤回的命令。

²於2007年之前發出的所有命令均已處理。