

致：所有認可人士
註冊結構工程師
註冊岩土工程師
註冊檢驗人員
註冊一般建築承建商
註冊專門承建商
註冊小型工程承建商

先生 / 女士：

極端情況後建築地盤的糾正工程

昨日香港在極端情況下出現廣泛水浸及山泥傾瀉風險。現提醒你們檢查所屬建築地盤的排水系統、棚架及其他臨時預防及保護措施以確保公眾及地盤安全，與及立即作出行動糾正任何發現欠妥之處包括水浸情況。請參考屋宇署於 2023 年 4 月 24 日發出的通告函件《雨季和颱風季節期間建築地盤的預防措施》¹。

屋宇署署長

(總主任 / 技術事務 陳婉明



代行)

副本送：香港地產建設商會

2023年9月9日

¹ https://www.bd.gov.hk/doc/tc/resources/codes-and-references/practice-notes-and-circular-letters/circular/CL_PMCSRTS2023c.pdf