

致：所有 認可人士
註冊結構工程師
註冊岩土工程師
註冊一般建築承建商
註冊專門承建商

先生/女士：

在當下的暴雨及颱風季節
發生的塌棚事件

在最近數月本港發出一連串塌棚事件，對市民大眾造成了極大的危險及不便。

隨着雨季及風季的來臨，現籲請你們要特別留意所豎設任何棚架的建造、保養及拆卸工作。

發生這些事件的常見原因通常是由於下述欠善的情況：

- (a) 竹棚殘舊及腐爛；
- (b) 棚架變形及隆起；
- (c) 拉力鋼線、支撐及斜杆的數目不足；及
- (d) 因竹管損毀及破裂令棚架內部浸透水。

假如建築地盤人員目睹任何上述問題出現，應立即採取行動，糾正有關情況。當建築工程完成後，便應盡快將相關的棚架拆卸。此外，任何長時間已沒有使用的棚架，亦應盡速拆除。

作為香港建造業一名負責任的成員，現謹提醒你們在《建築物（管理）規例》第 37(1)及(2)條以及《建築物（管理）規例》第 41(1)條下所須承擔的責任，並再次籲請你們要特別留意《竹棚架工作安全守則》及《地盤安全監督作業守則》所載的資料。

依上文所示，現促請你們主動地採取措施，減低棚架下墜事件的發生及適當關注市民的安全。

建築事務監督

（張國明 代行）



二零零五年六月二十四日